



## Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie

ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów tel. +48 17/ 276 12 58

[www.dksokol.eu](http://www.dksokol.eu) e-mail: [dkokol@op.pl](mailto:dkokol@op.pl)

Nr konta – BS Strzyżów – 79 9168 0004 0000 1296 2000 0010

Strzyżów, dnia 30 września 2021r.

### List Referencyjny

Polecamy ATFIDE Sp. z o.o., jako rzetelną i profesjonalną firmę świadczącą usługi związane z audytami dostępności.

Dyrekcja Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie korzystała z usługi realizowanej przez firmę ATFIDE Sp. z o.o. w zakresie

**"Przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej  
oraz informacyjno – komunikacyjnej na zgodność z  
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności  
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz.  
1696),"**

Plan audytu:

1. **Analiza stopnia dostosowania obiektu/ów i jego otoczenia / terenów administracyjnych do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami:**

- Analiza i ocena przestrzeni architektonicznej obszaru otoczenia administracyjnego jednostki tj. ciągów pieszych, miejsc postojowych, nawierzchni, oznaczeń dźwiękowych i dotykowych.
  - Analiza i badanie stref dostępności wejścia i wyjścia do/z budynku/ów t.j. badanie szerokości przejść, ciągów pieszych, barier architektonicznych, oznakowania.
  - Analiza i ocena funkcjonowania poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych obiektu; t.j. korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki.
2. **Ocena i analiza zastosowanych w jednostce form dostępności usług i funkcji w odniesieniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.**
- Określenie i ocena dostępności informacji dotyczących rozkładu, rozmieszczenia i przejrzystości tablic informacyjnych i piktogramów (czytelność, rozmiar czcionki, napisy w alfabecie Braille itp.).
  - Określenie i ocena dostępności architektonicznej usług i funkcji tj. oświetlenia, rozkładu pomieszczeń, stanowisk obsługi, dostępności do oznaczeń, dostępności i ich wyposażenia toalet.
3. **Określenie warunków i stopnia zabezpieczeń techniczno - fizycznych (czujki alarmowe, kontrola dostępu itp.) bezpieczeństwa pożarowego tj. dostępności planu oraz dróg ewakuacji, zapewnienia systemu dźwiękowego i świetlnego systemu ewakuacji, wózków ewakuacyjnych.**
4. **SPORZADZENIE RAPORTU Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.**
- Określenie stopnia spełnienia wymogów ustawy.
  - Wyszczególnienie elementów niespełniających wymogów ustawy.
  - Rekomendacje zmian mających na celu dostosowanie warunków, usług i funkcji do wymogów ustawy.

**Dom Kultury  
"SOKÓŁ"**

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2  
tel. (0-17) 2761189, 2761258

DYREKTOR  
Domu Kultury „Sokół”  
w Strzyżowie  
*mgr Anna Słowik*  
mgr Anna Słowik